



УТВЕРЖДАЮ

Директор КНУЦ

А.М. Чеховский

июня 2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 01**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Административное здание КНУЦ

1.2. Адрес объекта 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2523,3 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3845 кв. м

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2009-2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2016, *капитального* ---

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, 19а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) министерство культуры Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 123 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование, культура

2.2. Виды оказываемых услуг реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка «Гидроэнергетический техникум» (ул. Чкалова), автобус маршрут № 1, интервал – 10 мин.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 150 \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)



3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать небольшой перепад высоты от остановки на пешеходную дорожку)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (к, о, с, г, у).

Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов всех нозологических групп.

Вход в здание условно доступен, для инвалидов-колясочников вход в здание может быть осложнен ввиду меньшей ширины входных дверей (77 см.)

Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус и ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную менее 0,9 м.

Зона обслуживания инвалидов условно доступна всем категориям инвалидов кроме инвалидов-колясочников, так как зоны обслуживания находятся на 2 и 3 этажах, а обустройство пандусов или подъемных устройств не представляется возможным без реконструкции здания.

Принято решение при обращении инвалидов-колясочников организовывать место приема на 1 этаже здания.

Санитарно-гигиенических помещения доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития.

Для частичной адаптации объекта назначены ответственные лица для помощи инвалидам при оказании услуг.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, и других МГН, необходима организация обучения сотрудников, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а также в санитарно-гигиенических



помещениях. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг и установку световых оповещателей.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и требует значительных финансовых вложений, сложных организационных решений.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ 17 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 16 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 01  
от “ 17 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 16 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_  
от “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор КНУЦ

А.М. Чеховский

17 " июня 2016 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 01

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Административное здание КНУЦ
- 1.2. Адрес объекта 663090, Красноярский край, г. Дивногорск,  
ул. Чкалова, д. 43
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2523,3 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта  
2009-2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016,  
капитального ---

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, Россия,  
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, 19а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство культуры Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 123 а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование, культура

2.2. Виды оказываемых услуг реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Гидроэнергетический техникум» (ул. Чкалова), автобус маршрут № 1, интервал – 10 мин.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 150 \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет



3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет . описать  
(небольшой перепад высоты от остановки на пешеходную дорожку)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

---

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)*



УТВЕРЖДАЮ

Директор КНУЦ

А.М. Чеховский

июня 20 16 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 01

г. Дивногорск

“ 17 ” июня 20 16 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Административное здание КНУЦ
- 1.2. Адрес объекта 663090, Красноярский край, г. Дивногорск,  
ул. Чкалова, д. 43
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2523,3 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3845 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта  
2009-2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2016,  
*капитального* ---
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое  
государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный  
центр кадров культуры» (КНУЦ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, Россия,  
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, 19а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательная деятельность

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Гидроэнергетический техникум» (ул. Чкалова), автобус маршрут № 1, интервал – 10 мин.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 150 \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать

(небольшой перепад высоты от остановки на пешеходную дорожку \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(\_\_\_\_\_)

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1,2,3	7-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	29,54	10-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	58	14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	9-11, 50	15, 16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ – доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нанесение и установка знаков парковки
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ---

в рамках исполнения отсутствует

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии ---

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

---



4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения в здании	на	2	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	1	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.


Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 11 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 29 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_


Начальник ОПС, Рожков А.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_  
Главный специалист  
учебного отдела, Медведева Л.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Старший методист  
учебного отдела, Никитенко М.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

  
Куршев пр. ДШО ВОУ Куркин С.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  
Григорьев Г.С.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  
В.И. Крутой  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  
Председатель КРОВА  
Н.П. Коуратов  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  
ВОУ  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_.



## I. Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Отсутствуют элементы информации об объекте	Все	Установка элементов информации об объекте	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2-3	Замечаний нет			
1.3	Лестница (наружная)	Есть		4	- Отсутствие перед лестницей предупредительной тактильной полосы; - Отсутствие поручней на лестнице	О,С	Установить тактильные средства и поручни	Индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	Есть		5	- Отсутствует двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 (ограждение с одной стороны)	Все	Установка двухстороннего ограждения с поручнями на высоте 0,9	Индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		6	Отсутствие знаков на поверхности покрытия стоянки и вертикальной поверхности	Все	Нанесение и установка знаков	Индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне			Информационная поддержка на всех путях движения МГН	Все	Установка элементов информации	Индивидуальное решение с ТСР
--	-------------------------	--	--	---	-----	--------------------------------	------------------------------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ		1-3	Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию доступна условно.



**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		4	- Отсутствие перед лестницей предупредительной тактильной полосы - Отсутствие поручней на лестнице	О,С	Установить тактильные средства и поручни	
2.2	Пандус (наружный)	Есть		5	Отсутствует двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 (ограждение только с одной стороны)	Все	Установка двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	1	7	Отсутствуют тактильные средства	С	Установить тактильные средства	Индивидуальное решение с ТСР

2.4	Дверь (входная)	Есть		8	- Высота порога 2,3 см. - Ширина входных дверей 77 см.	К	Капитальный ремонт входной двери	Индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	Есть	1,2,3	9	Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У)	1,2,3	7-9	Индивидуальное решение с ТСП

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание доступно частично избирательно.



### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	29, 54	10, 11	Отсутствие на этажах зон отдыха	Все	Устройство зон отдыха возможно только при реконструкции и здания	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		12	- Ребро ступени не имеет закругление -Отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницами	Все	Капитальный ремонт лестниц, нанесение тактильных напольных указателей	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		13	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную менее 0,9 м.	К	Текущий ремонт	Индивидуальное решение с ТСР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет	12	- Ширина дверей из помещений менее 0,9 м. - Отсутствует окраска верхней и нижней ступени или тактильных предупредительных указателей.	К, С	Текущий ремонт	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенной поверхности	С	Нанесение тактильных указателей	Индивидуальное решение с ТСП

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,У)	29,54	10-12	Индивидуальное решение с ТСП

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно.



**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	58	14	Ширина дверных проемов выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку менее 0,9 м.	К	Текущий ремонт	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Помещения где оказываются услуги находятся на 2 и 3 этажах	К	Рассмотрение возможности переноса зоны обслуживания на 1 этаж	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинет	ДЧ-И (О,С,Г,У)	58	14	Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны обслуживания доступны частично избирательно.



## I. Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Есть	16, 20, 21, 32-42		Не соответствует нормам	Все	Приведение в соответствие с нормами	Индивидуальное решение с ТСР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ВНД	16, 20, 21, 32-42		Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Жилые помещения недоступны.

## I. Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	9-11, 50	15, 16	Не соответствует нормативам	Все	Отсутствует возможность полного приведения в соответствие с нормативами (требуется реконструкция здания)	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	5	17	Не соответствует нормативам		Не требуются, имеется гардеробщик осуществляющий необходимую помощь	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий	Все	Отсутствует возможность полного приведения в соответствие с нормативами (требуется реконструкция здания)	Индивидуальное решение с ТСП



## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	9-11, 50	15, 16	Индивидуальное решение с ТСП

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 43

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие средств	Все	Установка средств	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие средств (кроме системы оповещения о пожаре)	Все	Установка средств	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие средств	Все	Установка средств	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	



Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О)			Индивидуальное решение с ТСП
-------------------------------	------------	--	--	------------------------------

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте